

ps:[®]low-scratch-die

NARZĘDZIAMI FORMUJĄCYMI PASS

- sprężynująca dolna część narzędzia z zintegrowanym, ściśliwym pierścieniem z tworzywa sztucznego
- Rozwiązanie problemu:
Zarysowania dolnej części blachy są ograniczone do minimum.
Brak odznaczeń na detalach : śladów narzędzia, jego dolnej części albo stołu maszyny.
- Funkcja:
Przenosi ciężar blachy i uniemożliwia przy tym kontakt części metalowych.
Brak wgnieceń na blasze poprzez sprężanie się pierścienia z tworzywa sztucznego pod wpływem nacisku górnej części narzędzia.



10/2009